



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration




MFP51 *MANUAL*

MFP5I



Specification

Material	Aluminum front panel, steel body
Color	Black
	Silver
Application	5.25" drive bay
LCD Display	13.3 x 4 cm high quality LCD (Resolution 96 x 16)
Max Signal Reception Distance	15M
Signal Reception Angle	45 degree in all directions
Connection Type	External USB Cable (800mm), Extension Internal USB Cable (80mm), M/B Power Adaptor
Power requirement	ATX standby power adaptor (included)
Net Weight	550g
Dimension	146mm (W) x 42mm (H) x 160mm (D)



This is a unique product, please read the following detailed installation guide we have prepared meticulously for you.

1



ENGLISH

Start by taking MFP51 out of the box.

DEUTSCH

Beginnen Sie mit dem Herausnehmen des MFP51 aus der Verpackung.

FRANÇAIS

Commencer par sortir le MFP51 de sa boîte.

ESPAÑOL

Saque el MFP51 de su embalaje.

ITALIANO

Estrarre l' MFP51 dalla confezione.

中 文

取出MFP51。

日 本 語

始めにMFP51を箱から取り出します。

2



ENGLISH

Take off both side panels.

DEUTSCH

Entfernen Sie beide Seitenteile des Gehäuses.

FRANÇAIS

Retirez les 2 panneaux latéraux du boîtier.

ESPAÑOL

Saque ambos paneles laterales

ITALIANO

Estrarre entrambi i pannelli laterali.

中 文

打開機殼兩邊側板。

日 本 語

両側の側面パネルを外します。

3



ENGLISH

Take out the 5.25" drive bay panel.

DEUTSCH

Bitte entnehmen Sie die 5,25" Laufwerksblende.

FRANÇAIS

Sortez le panneau de la baie 5.25".

ESPAÑOL

Afije los tornillos que sujetan los paneles de la ranura de 5.25".

ITALIANO

Elimini il pannello della baia dell'azionamento di 5.25".


中 文

卸下5.25吋擋板。

日 本 語

5.25" ドライブスロットパネルを固定しているジネを外します。

4



ENGLISH

Unplug the power on/off cable of the case from the motherboard, and then pull it out of 5.25" panel slot as pictured.

DEUTSCH

Nehmen Sie den Power An/Aus Kabel vom Motherboard ab und führen Sie diesen durch die offene 5.25" Blende, wie auf dem Bild gezeigt.

FRANÇAIS

Débranchez le câble d'alimentation qui va de la carte mère au boîtier, et ensuite tirez-le vers l'extérieur à travers la baie 5.25" comme illustré.

ESPAÑOL

Desenchufe de la placa base el cable de encendido/apagado de la caja y extraigalo del slot de 5.25" como se muestra.

ITALIANO

Staccare dalla scheda madre il cavo d'accensione del case, estrarlo dallo slot da 5.25" come mostrato.


中 文

移除機殼上接主機板上的電源開關線，從移除的擋板拉出。

日 本 語

ザマザーボードからケースの電源^オン/フ^オケーブルを外し、図のように5.25" パネ^ススロットの外に引きだします。

5



ENGLISH

Then connect the power on/off cable from the case to MFP51.

DEUTSCH

Schließen Sie dann den Power An/Aus Kabel des Gehäuses an das MFP51 an.

FRANÇAIS

Ensuite branchez le câble d'alimentation du boîtier au MFP51.

ESPAÑOL

Conecte el cable de la caja con el MFP51.

ITALIANO

Collegare lo stesso cavo dal case all'MFP51.

中 文

把原來機殼的電源開關線安裝至MFP51上。

日 本 語

それからケースの電源^オン/フ^オケーブルをMFP51に接続します。

6



ENGLISH

Place MFP51 cables into an appropriate 5.25" drive bay slot.

DEUTSCH

Legen Sie die Kabel des MFP51 durch den offenen 5,25" Laufwerksschacht in das Gehäuse.

FRANÇAIS

Placez les câbles du MFP51 dans la baie 5.25" appropriée à travers la façade frontale.

ESPAÑOL

Coloque los cables del MFP51 en la bahía de 5.25" apropiada, através de la ranura del panel frontal.

ITALIANO

Collocare i cavi dell'MFP51 nell'alloggiamento da 5.25" appropriato facendoli passare attraverso lo slot del pannello frontale.

中 文

將MFP51線材順勢放入5.25檔板內。

日 本 語

MFP51ケーブルをフロント^スロットパネル外側から必要な5.25" ^イドライブベに入れます。

7



ENGLISH

Place MFP51 into the chassis (make sure the face of MFP51 is level with other 5.25" slot covers).

DEUTSCH

Platzieren Sie das MFP51 in das Gehäuse (vergewissern Sie sich, dass das MFP51 mit den anderen 5,25" Slotblenden abschließt).

FRANÇAIS

Mettez le MFP51 dans le boîtier (vérifiez bien que la face avant du MFP51 est bien au même niveau que les autres caches des baies 5.25").

ESPAÑOL

Coloque el MFP51 en el chasis (asegurese de que la superficie del MFP51 quede al mismo nivel de los demás paneles de las ranuras de 5.25").

ITALIANO

Collocare l'MFP51 nel chassis (assicurarsi che la superficie dell'MFP51 sia a livello con gli altri pannelli degli slot da 5.25").

中 文

將MFP51裝入機殼內(平面與5.25檔板平)。

日 本 語

MFP51をケースに収めます。(MFP51の前面他との5.25" ^スロットパネルの面を合わせてください)

8



ENGLISH

Fasten and secure MFP51 with screws.

DEUTSCH

Befestigen und sichern Sie das MFP51 mit den Schrauben.

FRANÇAIS

Serrez et fixez le MFP51 avec des vis.

ESPAÑOL

Sujete el MFP51 con los tornillos.

ITALIANO

Fissare l'MFP51 con le viti.


中 文

將螺絲鎖在固機殼上。

日 本 語

MFP51をジネで固定します。

9



ENGLISH

Take out the adaptor from accessory pack; connect MFP51 USB connector to the adaptor.

DEUTSCH

Entnehmen Sie den Adapter aus dem Zubehörpaket und verbinden Sie den MFP51 USB Anschluss mit dem Adapter.

FRANÇAIS

Sortez l'adaptateur du sachet d'accessoires; branchez le connecteur USB du MFP51 USB à l'adaptateur.

ESPAÑOL

Saque el adaptador de la caja de los accesorios; Conecte el conector USB del MFP51 con el adaptador.

ITALIANO

Estrarre l'adattatore dal pacchetto degli accessori. Connettere il connettore USB dell'MFP51 all'adattatore.


中文

再將USB線材接上零件包裡的轉接頭。

日本語

アクセサリパックからアダプタを取り出し、MFP51 USBコネクタをアダプタに接続します。

10



ENGLISH

Connect the other end of adaptor to the pin header on the motherboard.

DEUTSCH

Verbinden Sie das andere Ende des Adapters mit dem USB Anschluss auf dem Motherboard. Achten Sie bitte auf die korrekte Installation mit Hilfe Ihrer Motherboard-Anleitung.

FRANÇAIS

Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur sur les broches de la carte mère.

ESPAÑOL

Conecte la otra extremidad del adaptador con el enchufe que se encuentra sobre la placa base.

ITALIANO

Inserire l'altra estremità dell'adattatore nello spinotto della scheda madre.

中文

將轉出的轉接頭插至主機板上的USB連接上。

日本語

アダプタ他の端をザマザーボードのピンヘッダに接続します。

11



ENGLISH

Take out the power adaptor cable.

DEUTSCH

Entnehmen Sie das Stromadapter-Kabel.

FRANÇAIS

Sortez le câble d'alimentation servant d'adaptateur.

ESPAÑOL

Saque el cable de alimentación del adaptador.

ITALIANO

Estrarre il cavo ad'alimentazione dell'adattatore.

中文

取出POWER轉接線。

日本語

電源アダプタケーブルを取り出します。

12



ENGLISH

Connect the MFP51 power cable to the adaptor cable.

DEUTSCH

Verbinden Sie das MFP51 Stromkabel mit dem Adapterkabel.

FRANÇAIS

Branchez le câble d'alimentation du MFP51 à l'adaptateur.

ESPAÑOL

Conecte el cable de alimentación del MFP51 con el cable adaptador.

ITALIANO

Collegare il cavo d'alimentazione dell'MFP51 all'adattatore.

中文


將POWER線接上轉接線。

日本語

MFP51の電源ケーブルをアダプタケーブルに接続します。


Installation Guide

13




ENGLISH	Then connect the other end of the adaptor cable to the ATX power connector.
DEUTSCH	Verbinden Sie nun das andere Ende des Stromadapters mit Ihrem ATX Anschluss des Netzteils.
FRANÇAIS	Puis branchez l'autre extrémité du câble adaptateur au connecteur d'alimentation ATX.
ESPAÑOL	Conecte la otra extremidad del adaptador al cable de alimentación de ATX.
ITALIANO	Connettere l'altra estremità dell'adattatore al cavo d'alimentazione dell'ATX.
中 文	將轉出的轉接頭接至電源供應器。
日 本 語	それからアダプタケーブル他の端をATX電源クネクネに接続します。

14



ENGLISH	Then connect the MFP51 power cable to the power pin header on the motherboard, when connection is completed you are then able to turn it on and off with remote control.
DEUTSCH	Schließen Sie nun den Power Kabel des MFP51 an den Power Anschluss des Motherboards an. Wenn die Verbindung abgeschlossen ist, sind Sie in der Lage, den PC mit Hilfe der Fernbedienung an- und auszuschalten.
FRANÇAIS	Puis branchez le câble d'alimentation du MFP51 aux broches d'alimentation de la carte mère, lorsque la connexion sera établie vous pourrez allumer et éteindre votre ordinateur avec la télécommande.
ESPAÑOL	Conecte ahora el cable de encendido/apagado del MFP51 con el enchufe que se encuentra sobre la placa base. Después de completar la conexión, será posible encender y apagar con el telemando.
ITALIANO	Quindi connettere il cavo d'alimentazione dell'MFP51 allo spinotto della scheda madre. A connessione completata sarà possibile accendere o spegnere con il telecomando.
中 文	將MFP51的電源線接至原來的主機板電源開關接槽，完成後即用可控器來控制電源開關。
日 本 語	MFP51電源ケーブルをザマザーボードの電源ピンヘッダに接続します。接続が完成すると、電源オンのフガリコモンから行えます。

Internal Connection Diagram



Internal IR Receiver (iMON LCD) Connection Diagram

A1 : (3pin, LCD 'ST PWR1' Connector)	A2 : (3pin, Mainboard Power Extension Cable)
① Stand-By Power Connection Cable	
B1 : (2pin, LCD 'M/B PWR' Connector)	B2 : (2pin, Mainboard Power Switch Connector)
② Mainboard Power Switch Connection Cable	
C1 : (2pin, LCD 'PWR S/W' Connector)	C2 : (2pin, PC Case Power Button)
③ PC Case Power Switch Connection Cable	
D1 : (5pin, LCD USB Connector)	D2 : (4pin, Mainboard USB Internal Connector)
④ Mainboard USB Connection Cable	

Internal IR Receiver (iMON LCD) Connector List

Warranty Information

During the warranty period, assistance for replacement or exchange of defective components is available at the place of purchase. Please bring your receipt and warranty certificate for the proof of purchase. The warranty does not cover repair or exchange of the product resulting from misuse, accident, modification, unsuitable physical or operating environment, improper maintenance by you, or failure caused by a product for which SilverStone is not responsible for. The warranty is voided by removal or alteration of product or parts identification labels.

Warranty Period- 1 year from the date of purchase.

This instruction will help you to make the most out of your product. Please read through it before installation. Also, please keep your product receipt and this instruction in safe place for the future reference.

We, SilverStone Technology, hope you will enjoy our product. If you have any comments or suggestions, please e-mail to support@silverstonetek.com. Thank you for choosing and supporting our product.

To be valid, this sheet must be filled out by
your salesperson at the time of purchase.

Store :

Purchaser :

Purchase date :

Model No. :

Serial No. :

SILVERSTONE

SilverStone Technology Co., Ltd.

www.silverstonetek.com

support@silverstonetek.com

Issue date: December, 2006

NO:G11202230